

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWIERZCHNI
LOKALU MIESZKALNEGO

MIESZKANIE NR 5

KONDYGNACJA
PIĘTRO 2
1

55,48 m²

POW. WG PN-ISO 9836:1997




Inwestycja:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem
ul. Głowackiego 16, Warszawa, Bielany

Inwestor:




Rzut kondygnacji :



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Lp.	Nazwa
1	Korytarz
2	Pokój
3	Pokój
4	P. dzienny + aneks
5	Łazienka

Powierzchnia pomieszczeń	53,63 m ²
Powierzchnia pod ściankami działowymi nadającymi się do demontażu	1,85 m ²
Suma	55,48 m ²



XXXX - ścianki działowe nadające się do demontażu

Rysunek bez skali

GEODETA
mgr inż. KRYSZYNA SKROBISZ
nr upr. 9238
tel. 601 290 745

ASKRO Sebastian Skrobisz
Kompleksowe Usługi Geodezyjne
ul. Świerszcza 72, 02-401 Warszawa

Pomierzono: 04.2022 r.

6 Balkon [m ²]	11,72
----------------------------	-------